

DMG MORI Brand Vertical Machining Center
Model: CMX 800V Mfg. 2017 S/No. CMX00170714
Controller: SLIM line (FANUC-0iMF)
ATC 30 stations BT40 12,000rpm

«Specifications»

Table size : 1,700 × 760 mm
Travel X : 1,540 Y : 760 Z : 660 mm
Spindle taper : HSK-A100
Max. spindle speed : 10,000 rpm (Output:30/25KW)
ATC : 30 stations

Required floor space : 5,057 × 4,512 mm
Machine height : 3,167 mm
Machine weight : 12,000 kg

«Options»

Coolant through spindle (7Mpa)+ Air
In-machine chip conveyor (Spiral)
Chip conveyor (To rear left)
Mist collector (HVS-300)
Scale feedback (X, Y, Z axis)
In-machine measuring system
Workpiece measurement function (Renishaw brand OMP60)
Tool length measurement/ Tool breakage detection (Magnescale brand)
Interactive program MAPPS IV
Spindle C-axis operation (Cs contour control and Normal direction control)
Program memory capacity 1MB (2,560 m)
Number of registerable programs 1,000
Cylindrical interpolation
Volute and cone interpolation
Smooth interpolation
NURBS interpolation
Polar coordinate interpolation
Involute interpolation
Custom macro common variable 600
Tool offset 99
In-machine camera with high image quality

5. 機械・制御仕様一覧表

5.1 機械仕様一覧

項目		CMX600V	CMX800V	CMX1100V
移動量	X 軸移動量(テーブル左右) (mm)	600	800	1100
	Y 軸移動量(サドル前後) (mm)	560		
	Z 軸移動量(主軸頭上下) (mm)	510		
テーブル上面から主軸端面までの距離 (mm)		120~630		
テーブル	テーブル作業面の大きさ (mm)	900 x 560	1100 x 560	1400 x 560
	テーブルの最大積載重量 (kg)	600	800	1100
	テーブル上面の形状	18mm x T 溝 5 本		
主軸	主軸最高回転速度 *1 (min^{-1})	12000		
		15000		
	主軸変速レンジ数 (段)	1		
	主軸テーパ穴	No.40		
送り速度	主軸軸受内径 (mm)	Ø 65		
	早送り速度 (mm/min)	X,Y: 36000 Z:30000		
	切削送り速度 (mm/min)	1~6000 <非先行制御時> / 1~20000 <AI 先行制御時> *2*6		
	ジョグ送り速度 (mm/min)	0~5000 (20 段)		
ATC 装置	ツールシャンク型式	MAS BT40		
	プルスタッド型式	DMG 森精機専用 90°		
	工具収納本数 (本)	30		
	工具最大径(隣接工具あり) (mm)	Ø 80		
	工具最大径(隣接工具なし) (mm)	Ø 125		
	工具最大長さ (mm)	300		
	工具最大質量 (kg)	8		
電動機	工具選択方式	テクニカルメモリランダム		
	主軸用電動機 (kW) (25%ED/30分/連続)	Low:15/11/9 High:15/13/11		
	送り軸用電動機 (kW)	X:1.8 Y:1.2 Z:1.8		
	潤滑用電動機 (kW)	0.017		
所要動力源	クーラント用電動機 (kW)	0.8 *3、 1.1 *4		
	空気圧源 (MPa, /Lmin)	0.5, 200 <ANR> *5		
	電気容量 (KVA)	26.74 KVA		
タンク容量	潤滑油タンク容量 (L)	2.0 <LM ガイド、ボールねじ>		
	クーラントタンク容量 (L)	185	235	275
		275 *7	300 *7	330 *7
		360 *8	360 *8	360 *8
		270 *9	270 *9	270 *9

機械の大きさ	機械の高さ (mm)	2937 2972 *8 <u>3007 *9</u> (ハイコラム時は+200mm)		
	所要床面の大きさ (mm)	2163×2742 3006×2742 *7 1868×3578 *8 1868×2742 *9	2559×2742 3378×2742 *7 2118×3578 *8 2118×2742 *9	3190×2742 4010×2742 *7 2750×3578 *8 2,750×2,742 *9
	機械質量 (kg)	4700	5000	5500

*1: 使用する治具や工具等により最高回転速度が制限される場合があります。

*2: 先行制御モード時

*3: 50Hz の場合

*4: 60Hz の場合

*5: <ANR>は、温度 20°C、絶対圧 101.3kPa、相対湿度 65% である標準空気の状態を表します。

*6: 理論値

*7: 左出しコンベヤ仕様

*8: 背面出しコンベヤ仕様

*9: 背面搔き出し仕様

5.2 装備一覧

本体(詳細は、7.18 参照)

No	名称	仕様	
1	ハイコラム		○

マガジン、ATC(詳細は、7.7～7.10 参照)

No	名称	仕様	
1	マガジンドア		○

測定／計測(詳細は、7.20～7.21 参照)

No	名称	仕様	
1	機内計測装置(主軸)	オプチカル式タッチセンサ・レニシヨー	
2	機内計測装置(テーブル)	タッチセンサ・レニシヨー タッチセンサ・マグネスケール(特別仕様 嵩上げ)	○

高精度仕様(詳細は、7.22 参照)

No	名称	仕様	
1	ダイレクトスケールフィードバック	X軸	
		Y軸	
		Z軸	

切りくず処理(詳細は、7.23～7.26 参照)

No	名称	仕様	
1	機内チップバケット		
2	切りくず排出方向	左出し 背面出し	○
3	機外チップコンベヤ	有 インターフェースのみ 電気インターフェースのみ	○
4	機外チップコンベヤタイプ	スクレーパ(インナーパンタイプ)	○
5	チップバケット		

エアー(詳細は、7.27 参照)

No	名称	仕様	
1	追加刃先エアプロ		

クーラント(詳細は、7.28～7.42 参照)

No	名称	仕様	
1	クーラント	水溶性 油性	
2	クーラント冷却装置		
3	クーラント冷却装置(スルースピンドルクーラント用)		
4	オイルスキマー		○
5	スルースピンドルクーラント装置	センタスルー サイドスルー	
6	スルースピンドルクーラント装置用ユニット	有 インタフェースのみ	
7	スルースピンドルクーラント装置 ユニットタイプ	タンク上搭載型 別置き型	
8	スルースピンドルクーラント吐出圧力	1.5MPa 7.0MPa	
9	クーラントガン		
10	シャワークーラント装置		○
11	ミストコレクタ	AFS600-AFS HVS-150-赤松電機 ダクト穴+電気I/Fのみ(AFS600-AFS) ダクト穴のみ	
			穴径Φ125mm 穴径Φ150mm 穴径Φ200mm

(油性クーラントなどの可燃性クーラントは使用しないでください。発火の危険性が高く、発火すると火災や機械の破損につながります。やむを得ず可燃性クーラントを使用する場合は、弊社の担当窓口にご相談ください。)

加工支援(詳細は 7.47~7.55 参照)

No	名称	仕様
1	付加軸 I/F	付加 1 軸(外部) 付加 2 軸(内部) 付加 2 軸(外部)
2	ローラーテーブルメカ型式	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>RNA160L・津田駒</p> <p>RNA200L・津田駒</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p>RNA160L のみ +7 吋チャック +心押し +7 吋チャック+心押し</p> <p>RNA200L のみ +10 吋チャック +心押し +10 吋チャック+心押し</p> </div> </div>

	RWL250L・津田駒	RWL250L のみ +0時チャック +心押し +0時チャック+心押し	<input checked="" type="radio"/>
	CNC180LFA・日研	CNC180LFA のみ +6時チャック +心押し +6時チャック+心押し	<input type="radio"/>
	CNC202LFA・日研	CNC202LFA のみ +7時チャック +心押し +7時チャック+心押し	<input type="radio"/>
	CNC260LFA・日研	CNC260LFA のみ +0時チャック +心押し +0時チャック+心押し	<input type="radio"/>
	MR160LAF・北川	MR160LAF のみ +6時チャック +心押し +6時チャック+心押し	<input type="radio"/>
	MR200LAF・北川	MR200LAF のみ +7時チャック +心押し +7時チャック+心押し	<input type="radio"/>
	MR250LAF・北川	MR250LAF のみ +0時チャック +心押し +0時チャック+心押し	<input type="radio"/>
	MR320LAF・北川	MR320LAF のみ +12時チャック +心押し +12時チャック+心押し	<input type="radio"/>
	DDRT200X	DDRT200X のみ +サポートテブル (ブレーキ無し) +7時チャック +心押し +7時チャック+心押し	<input type="radio"/>
	DDRT260X	DDRT260X のみ +サポートテブル (ブレーキ無し) +9時チャック +心押し +9時チャック+心押し	<input type="radio"/>

		DDRT300	DDRT300のみ +12吋チャック +心押し +12吋チャック+心押し
		eeoTILT-160	EeoTILT-160のみ +7吋チャック +心押し +7吋チャック+心押し
3	自動ドア		<input checked="" type="checkbox"/>
4	シグナルライト	4段(赤、黄、緑、青)	<input checked="" type="checkbox"/>
5	シグナルライト用ブザー		<input checked="" type="checkbox"/>
6	油圧治具インターフェースのみ(2回路)		<input checked="" type="checkbox"/>
7	空圧治具I/Fのみ(1回路)(標準オプション「空圧治具I/Fのみ(2回路)」のうち1回路のみを使用します)		<input checked="" type="checkbox"/>
8	外部Mコード	5個 10個	
9	手動パルスハンドル別置き		
10	制御盤AC100V用電源コンセント		
11	イーサネットIP		

安全装置(詳細は、7.69～7.70、7.72 参照)

No	名称	仕様
1	危険感知機器インターフェース (油性ターラント使用時、無人運転時などに推奨します)	
2	漏電ブレーカ	
3	操作盤非常停止ボタンタイプ	ブッシュロックターンリセット ブッシュロックキー-リセット <input checked="" type="checkbox"/>

その他(詳細は、7.12、7.13、7.66、7.71 参照)

No	名称	仕様
1	エアドライヤ	560L/min(IDFA4E-23)
		830L/min (IDFA6E-23)
		1510L/min (IDFA8E-23)
		2800L/min (IDFA15E-23)
		460L/min (IDFB4E-11N)
		780L/min (IDFB6E-11N)
		1280L/min (IDFB8E-11N)
		2450L/min (IDFB15E-11N)
		570L/min (IDF4E-20)
		820L/min (IDF6E-20)
2	マルチドライフィルタ	1320L/min (IDF8E-20)
3	異電圧トランス	3100L/min (IDF15E-20)
4	プログレスライン	国内向け

5.3 制御装置一覧 (FANUC F0iMF)

制御軸(詳細は、8.1.1 参照)

No	名称	仕様	
1	制御軸	X Y, Z	<input checked="" type="radio"/>
2	同時軸制御軸数	4 軸	<input checked="" type="radio"/>
3	最小設定単位	0.001 mm/0.0001in/0.001deg	<input checked="" type="radio"/>
4	最大指令値	±999,999.999 mm/99,999.9999in	<input checked="" type="radio"/>
5	インチ/メトリック切換え	G20/G21	<input checked="" type="radio"/>
6	マシンロック		<input checked="" type="radio"/>
7	オーバトラベル		<input checked="" type="radio"/>
8	移動前ストロークリミットチェック		<input checked="" type="radio"/>
9	ストアードストロークチェック 2、3		<input checked="" type="radio"/>
10	設定単位 1/10 倍		

運転操作(詳細は、8.1.2 参照)

No	名称	仕様	
1	ドライアン		<input checked="" type="radio"/>
2	シングルブロック		<input checked="" type="radio"/>
3	ジョグ送り	0～5,000 mm/min(20 段)	<input checked="" type="radio"/>
4	手動レファレンス点復帰		<input checked="" type="radio"/>
5	手動ハンドル送り	手動パルス発生器 1 個 ×1、×10、×50、×100(1 目盛りあたり)	<input checked="" type="radio"/>
6	手動ハンドル送り倍率	×1、×10、×50、×100	<input checked="" type="radio"/>
7	Z 軸指令キャンセル		<input checked="" type="radio"/>
8	深穴あけサイクル		<input checked="" type="radio"/>
9	シーケンス番号照合停止		<input checked="" type="radio"/>
10	プログラム再開		
11	手動ハンドル割り込み		

補間機能(詳細は、8.1.3 参照)

No	名称	仕様	
1	ナノ補間		○
2	位置決め	G00	○
3	一方向位置決め		○
4	イグザクトストップモード	G61	○
5	タッピングモード	G63	○
6	切削モード	G64	○
7	イグザクトストップ	G09	○
8	ヘリカル補間	任意 2 軸と他の 1 軸	○
9	レファレンス点復帰	G28	○
10	レファレンス点復帰チェック	G27	○
11	レファレンス点からの復帰	G29	○
12	第 2 レファレンス点復帰	G30(ATC 時に使用)	○
13	第 3.4 レファレンス点復帰	G30	○
14	円筒補間	G7.1	○
15	外部高速スキップ	高速スキップ端子台出し	
16	ナノスムージング		

送り機能(詳細は、8.1.4 参照)

No	名称	仕様	
1	早送り速度	最大 X,Y 36,000mm/min Z30,000 mm/min	○
2	切削送り速度	1~20,000 mm/min<AI 先行制御時>	○
3	早送りオーバライド		○
4	毎分送り	G94	○
5	接線速度一定制御		○
6	送り速度オーバライド	0~200%(10%刻み 20 段階)	○
7	送りオーバライドキャンセル	M48, M49	○
8	AI 先行制御		○
9	AI 輪郭制御 I		
10	インバースタイム送り		○
11	AI 輪郭制御 II		
12	F1 桟送り		
13	小径深穴ドリルサイクル		

プログラム入力(詳細は、8.1.5 参照)

No	名称	仕様	
1	オプショナルブロックスキップ(ブロックデリート)		○
2	オプショナルブロックスキップ追加	ソフトキータイプ(2~9)	○
3	プログラム番号	4桁	○
4	アブソリュート/インクレメンタル プログラミング	G90/G91	○
5	小数点入力	電卓形小数点入力はパラメータにて可能	○
6	平面選択	G17, G18, G19	○
7	回転軸のロールオーバー		○
8	座標系設定	G92	○
9	ワーク座標系	G54~G59	○
10	ワーク座標系プリセット	G92.1	○
11	ワーク座標系組数追加	48組 300組	○
12	プログラマブルデータ入力	G10,G11	○
13	任意角度面取りコーナ R		○
14	サブプログラム呼出し	10重	○
15	穴あけ用固定サイクル	G80~G89	○
16	プログラマブルミラーイメージ		○
17	極座標指令	G15,G16	○
18	カスタムマクロコモン変数	600個(#100~#199, #500~#999)	○
19	割込み形カスタムマクロ		
20	自動コーナオーバライド	G62	○
21	スケーリング		○
22	座標回転		○
23	图形モード		
24	MORI-POST アドバンストモード <MAPPS>		
25	高速固定サイクル <MAPPS>		
26	DXFインポート機能 <MAPPS>		
27	島残し、オーブンポケット <MAPPS>		
28	文字加工機能 <MAPPS>		

補助機能/主軸機能(詳細は、8.1.6 参照)

No	名称	仕様	
1	補助機能(M機能)	M4 衍指定	<input checked="" type="radio"/>
2	補助機能ロック		<input checked="" type="radio"/>
3	主軸機能(S 機能)	S5 衍指定	<input checked="" type="radio"/>
4	主軸オーバライド	50～150%(10%ごと)	<input checked="" type="radio"/>
5	主軸オリエンテーション	M19,M119	<input checked="" type="radio"/>
6	同期式タッピング	M29	<input checked="" type="radio"/>
7	+ブロック複数 M 指令(マルチ M コード機能)		

工具補正(詳細は、8.1.7 参照)

No	名称	仕様	
1	工具機能(T機能)	T4 衍指定	<input checked="" type="radio"/>
2	工具補正組数	400 組 (径と長では1組、径と長別々では個数で表示)	<input checked="" type="radio"/>
3	工具補正量メモリ C	D/H コード、形状/磨耗別	<input checked="" type="radio"/>
4	工具長補正	G43,G44,G49	<input checked="" type="radio"/>
5	工具径補正	G40～G42	<input checked="" type="radio"/>
6	工具位置オフセット	G45～G48	<input checked="" type="radio"/>
7	MAPPS 工具管理システム		
8	MAPPS 工具管理システム+ツール IC 機能(MAPPS ソフトウェアのみ)		
9	MAPPS 工具管理システム+ツール ID 機能(MAPPS ソフトウェアのみ)		
10	工具寿命管理A		<input checked="" type="radio"/>

機械系の精度補正(詳細は、8.1.8 参照)

No	名称	仕様	
1	バックラッシュ補正		<input checked="" type="radio"/>
2	早送り/切削送り別バックラッシュ補正		<input checked="" type="radio"/>
3	記憶形ピッチ誤差補正		<input checked="" type="radio"/>

編集操作(詳細は、8.1.9 参照)

No	名称	仕様	
1	プログラム記憶容量/登録プログラム個数	512KB(1,280m)/400 個	<input checked="" type="radio"/>
		512KB(1,280m)/1000 個	<input type="radio"/>
		2MB(5,120m)/400 個	<input type="radio"/>
		2MB(5,120m)/1000 個	<input type="radio"/>
2	プログラム編集	削除、挿入、変更	<input checked="" type="radio"/>
3	プログラムプロジェクト		<input checked="" type="radio"/>
4	バックグラウンド編集		<input checked="" type="radio"/>
5	アンドゥ・リドゥ機能 <MAPPS>		<input checked="" type="radio"/>
6	行番号表示 <MAPPS>		<input checked="" type="radio"/>
7	加工時間スタンプ機能		<input type="radio"/>

操作・表示(詳細は、8.1.10 参照)

No	名称	仕様	
1	状態表示		<input checked="" type="radio"/>
2	時計機能		<input checked="" type="radio"/>
3	現在位置表示		<input checked="" type="radio"/>
4	プログラムコメント表示		<input checked="" type="radio"/>
5	パラメータ設定表示		<input checked="" type="radio"/>
6	アラーム表示		<input checked="" type="radio"/>
7	アラーム履歴表示		<input checked="" type="radio"/>
8	操作履歴		<input checked="" type="radio"/>
9	稼働時間、部品数表示		<input checked="" type="radio"/>
10	実速度表示		<input checked="" type="radio"/>
11	オペレーティングモニタ画面		<input checked="" type="radio"/>
12	ヘルプ機能		<input checked="" type="radio"/>
13	自己診断	アラーム表示、入出力、信号診断、ラダー図など	<input checked="" type="radio"/>
14	操作盤:表示部	15 インチ TFT カラーLCD	<input checked="" type="radio"/>
15	マルチカウンタディスプレイ <MAPPS>		<input type="radio"/>

入出力機能・機器(詳細は、8.1.11 参照)

No	名称	仕様	
1	入出力インターフェース	USB	<input checked="" type="radio"/>
		RS-232C	
2	ファストデータサーバ(100BASE-TX)	ファストデータサーバ(100BASE-TX) データ用メモリカードは含みません	
3	ファストデータサーバ(100BASE-TX)用メモリカード		
4	ユーザー用記憶エリア (MAPPS-DNC 運転機能用、 データバックアップ用)<MAPPS>	50MB (最大 10MBまでのファイル編集が可能)	<input checked="" type="radio"/>
		6GB (最大 10MBまでのファイル編集が可能)	
5	MAPPS-DNC 運転機能		<input checked="" type="radio"/>
6	外部メモリDNC運転機能(USBポート)		

操作盤・制御盤(詳細は、8.1.12 参照)

No	名称	仕様	
1	イーサネットIP		
2	HUB(5ポート)		
3	キーボード種類	PC キーボード	<input checked="" type="radio"/>

7.18 ハイコラム

加工スペースの確保のため、コラムとベッドの間に 200mm のライナーを入れ、大型ワークの加工などの際に用います。

テーブル上面から主軸ゲージラインの関係

ハイコラム 200mm	: 320~830mm
標準	: 120~630mm

※機内計測装置も標準より 200mm 測定位置が上がります。

※マガジン高さも標準より 200mm 上がります。マガジンドア仕様の際には工具交換位置の高さも上がりますが、機械に踏み台は付属されません。