

AKT整備事例

森精機製NC旋盤

型式：CL-25B

年式：1997年



整備実施年：2022年



清掃は外装表面だけではなく、可能な限り分解し手を入れていきます




加工室内はキリコや油分等はしっかり除去していきます



メーカーから部品等も調達しつつ、不良部を交換していきます




鍵穴、キャスター、安全警告板、ネジまで新品に交換していきます



日々触り続けるタッチパネルも激変 気持ちよくお使いいただけます




消耗品であるフィルターも交換



本体だけではなく、もちろん付属品等もしっかりと整備します



20年以上使われた機械も、ご覧の様に生まれ変わりました



取扱う機械全てがこのレベルの整備対象ではありませんが、ご要望に応じてご注文承ります



